

Salget af drikkevand faldt lidt i forhold til året før, nemlig med 313 m³ til et samlet salg på 45.253 m³. Den oppumpede mængde var på 45,566 m³. det svarer til et svind på 0,69 %, hvilket må siges at være fint. Der har ikke været brud på ledningerne i 2017.

Efter en periode efter tilslutningen af Vejerslev Vandværk, viste det sig at flere forbrugere derovre havde alt for svagt et tryk på vandhanerne. Efter flere undersøgelser, besluttede bestyrelsen at etablere en trykforøger station på et hensigtsmæssigt sted. Det blev på ledningen ved Kalundborgvej 13, før indgangen til gården, så den også får gavn af det ekstra vandtryk. Det har vist sig at løse problemerne i Vejerslev området.

Nye krav til prøvetagning og analysemetoder vil betyde prisstigning på drikkevandsundersøgelserne.

Det nye er, at der skal tages væsentlig flere analyser, og at vi skal indhente 4 prøver om året fra forbrugernes vandhaner. Prøven skal tages af det første vand der løber ud, når der lukkes op for hanen.

Dvs. at eventuelle forurenede installationer hos forbrugeren bliver Vandværkets ansvar.

Danske Vandværker har protesteret, men politikerne vil ikke bøje sig. Vor forening foreslår, at vi efterfølgende tager en prøve, når vandet har løbet et stykke tid, for at vandværket kan have et forsvar, hvis der er tale om en forurening.

Samtidig siger Teknik & Miljø, at boringskontrollerne på 2 af vore borerne skal foretages oftere. Der konstateret rester af BAM i 45.228 og 30 mg nitrat i 45.768 - den nye boring på Kongehøjvej.

Samtidig er der kommet nye regler frem om faste prøvetagningssteder ude i området. Vandværket skal, ude i enderne af forsyningsledningerne, udpege et prøvetagningssted, og indsende adressen. Man kan nøjes med en adresse på hver ledning, hvis der altid er nogen hjemme.

Oplysningerne skal indsendes til Teknik & Miljø, der ganske vist siger, at det er forslag der er fremsendt. Bestyrelsen kan foreslå ændringer.

Jeg tvivler dog på, at noget kan ændres selv om bestyrelsen foreslår det, men det skal da drøftes på et bestyrelsesmøde.

Ændringerne vil under alle omstændigheder fordyre analyseomkostningerne.

Her i 2018 har de fleste af vores vandmålere være i brug 6 år. Loven siger at der så skal tages stikprøver af målerne ud til kontrol. Vi har beregnet, at det drejer sig om ca. 30 målere. Det skal foregå sidst på året. For at det kan ske hurtigt og gnidningsløst, kræver det god planlægning.